

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор для выполнения различных работ с применением сжатого воздуха в качестве источника энергии. Максимальное давление – 8 атмосфер, оборудован встроенным регулятором давления. Предназначен для бытового и профессионального использования.

В состав набора входит:

1. Краскораспылитель с нижним бачком.
2. Пистолет для подкачки шин с манометром.
3. Пистолет для промывки и смазки.
4. Пистолет для продувки.
5. Шланг спиральный воздушный с быстросъемным соединением.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С НИЖНИМ БАЧКОМ

Краскораспылитель предназначен для нанесения лакокрасочных материалов с условной вязкостью в диапазоне от 15 до 30 по вискозиметру В3-246 ГОСТ 9070-75 на изделия простой и средней групп сложности.

Технические характеристики

Диаметр сопла, мм	1,5
Объем бачка, л	0,75
Рекомендованный диапазон рабочего давления, атм	3–4
Максимально допустимое рабочее давление, атм	4
Потребление воздуха, л/мин.	75–230
Производительность по расходу материала, мл/мин.	250±20
Масса в сбое, г	610

Устройство



Принцип работы

Краскораспылитель имеет нижний подвод лакокрасочного материала и предназначен для работы от нижнего лакокрасочного бачка. Подавающийся из бачка лакокрасочный материал, выйдя сопла, измельчается потоком сжатого воздуха, вытекающего с большой скоростью из отверстий в воздушной головке. В результате образуется окрасочный факел, состоящий из частиц материала размером от 5 до 100 мкм.

Частицы оседают на окрашиваемой поверхности, формируя покрытие. Часть распыленных частиц (как правило, наиболее мелких) не достигает поверхности изделия и уносится потоком воздуха, образуя окрасочный туман.

Подготовка к работе

При работе необходимо соблюдать требования безопасности.

При подготовке краскораспылителя к работе необходимо проверить:

- состояние и чистоту воздушной головки;
- состояние шланга и его соединение;
- герметичность бачка;
- исправность компрессора;
- герметичность работы воздушного клапана;
- герметичность работы запорной иглы, прокладок и сальников.

Порядок работы

- Установите давление воздуха в диапазоне 2,8–4 атмосферы при помощи регулятора давления компрессора.
- Подключите краскораспылитель к компрессору посредством спирального шланга и быстросъемного соединения.
- Продуйте воздушную магистраль кратковременным нажатием на курок.
- Разбавьте до нужной вязкости (в случае необходимости), тщательно перемешайте и проходите распыляемый состав.
- Заправьте бак распыляемым составом на 2/3 объема.
- Установите режим работы краскораспылителя в зависимости от растворителя, вязкости лакокрасочного материала (далее – ЛКМ) и требуемой толщины покрытия. Для регулировки режима работы необходимо отрегулировать подачу воздуха (винт 3), материала (винт 6) и давление воздуха в установленных пределах (регулятор компрессора). При регулировке распыление следует осуществлять на пробную поверхность. Следует помнить, что качество покраски во многом определяется опытом работника, производящего окраску.
- В зависимости от направления перемещений краскораспылителя установите расположение факела путем поворота воздушной головки 1, предварительно ослабив гайку 2.
- После регулировки можно приступить к нанесению состава на изделие.
- Во время работы расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 180–300 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава.
- Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности. Перемещение краскораспылителя следует производить, как показано на рис. 1.
- После окончания работы, а также при перерывах в работе краскораспылитель необходимо промывать растворителем под давлением.

Перемещение краскораспылителя





рис. 1. Положение краскораспылителя при окрашивании показано ниже.



Обслуживание

Промывка краскораспылителя растворителем, соответствующим ЛКМ, под давлением осуществляется в следующем порядке:

- слейте остатки краски из бачка;
- промойте бачок растворителем;
- залейте чистый растворитель в бачок;
- распылите растворитель через сопло, как при окраске;
- снимите и промойте воздушную головку;
- продуйте сжатым воздухом в течение 1 мин.;
- протрите хлопчатобумажной тканью.

Краскораспылитель нельзя погружать полностью в чистящее средство! Может произойти разрушение уплотнений и вымывание смазки. Сопло подачи материала и воздушный колпачок не очищать твердыми и острыми предметами!

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ

Пистолет предназначен для подкачки шин транспортных средств и других пневматических устройств под давлением до 8 атмосфер и его контроля.

Технические характеристики

Рекомендованный диапазон рабочего давления, атм	4-7
Максимально допустимое рабочее давление, атм	8
Длина соединительного шланга, мм	400
Масса, г	365

Устройство



Подготовка к работе

При работе необходимо соблюдать требования безопасности. При подготовке пистолета к работе проверить:

- состояние шланга и его соединение;
- герметичность прокладок и сальников;
- герметичность работы воздушного клапана;
- исправность компрессора.

Порядок работы

Перед накачиванием необходимо выяснить максимально допустимое давление, на которое рассчитано изделие. Это значение превышать нельзя.

ВНИМАНИЕ!
Превышение максимально допустимого давления может привести к взрыву и выходу изделия из строя.

Для предотвращения превышения максимального допустимого давления установка давления должна производиться с помощью регулятора компрессора.

- Подключите пистолет к компрессору посредством спирального шланга и быстросъемного соединения.
- Придерживая наконечник 1 пистолета одной рукой, продуйте воздушную магистраль кратковременным нажатием на курок пистолета 8.
- Присоедините наконечник 1 пистолета к штуцеру накачиваемого колеса.
- Откройте подачу воздуха курком 8 и произведите накачивание, контролируя давление по манометру 3.
- В случае если давление несколько превышено, излишки воздуха можно стравить нажатием на кнопку стравливающего клапана 4.

После того как необходимо давление достигнуто, отсоедините наконечник 1 пистолета.


Обслуживание

Очистка корпуса пистолета осуществляется влажной хлопчатобумажной тканью с последующим вытиранием насухо.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И СМАЗКИ

Пистолет предназначен для нанесения лакокрасочных материалов, мастик и антикоррозийных составов с условной вязкостью в диапазоне от 25 и выше по вискозиметру В3-246 ГОСТ 9070-75 на изделия простой и средней групп сложности.

Устройство



1. Наконечник.
2. Контргайка наконечника.
3. Ствол.
4. Корпус.
5. Воздушный клапан.
6. Рукоятка.
7. Штуцер.
8. Курок.
9. Бачок.

Подготовка к работе

При работе необходимо соблюдать требования безопасности. При подготовке к работе проверить:

- состояние и чистоту наконечника 1;
- состояние шланга и его соединение;
- герметичность бачка;
- герметичность воздушного клапана;
- исправность компрессора.

Порядок работы

- Установите давление воздуха в диапазоне 2-4 атмосферы при помощи регулятора компрессора.
- Присоедините пистолет к компрессору посредством спирального шланга и быстросъемного соединения.
- Продуйте воздушную магистраль кратковременным нажатием на курок.
- Разбавьте до нужной вязкости (в случае необходимости), тщательно перемешайте и проходите распыляемый состав.
- Заправьте бак распыляемым составом на 2/3 объема.
- Вращением наконечника и изменением давления в установленных пределах отрегулируйте пистолет, осуществляя распыление на пробную поверхность.
- После регулировки можно приступить к нанесению состава на изделие.
- После окончания работы, а также при перерывах в работе пистолет необходимо промыть растворителем под давлением в соответствии с нижеприведенным пунктом.

Обслуживание


Промывка пистолета осуществляется в следующем порядке:

- слейте остатки распыляемого состава из бачка;
- промойте бачок растворителем;
- залейте чистый растворитель в бачок;
- произведите распыление растворителя через сопло под давлением;
- снимите и промойте наконечник 1;
- продуйте сжатым воздухом в течение 1 мин.;
- протрите хлопчатобумажной тканью.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ

Пистолет предназначен для продувки сжатым воздухом (под давлением до 5 атмосфер) различных устройств и поверхностей с целью их очистки от пыли и загрязнений.

Устройство



1. Наконечник.
2. Корпус.
3. Воздушный клапан.
4. Рукоятка.
5. Штуцер.
6. Курок.

Подготовка к работе

Перед началом работы и во время нее необходимо соблюдать требования безопасности.

При подготовке пистолета к работе необходимо проверить:

- состояние шланга и его соединение;
- герметичность прокладок и сальников;
- герметичность воздушного клапана;
- исправность компрессора.


Порядок работы

- Подключите пистолет к компрессору посредством спирального шланга и быстросъемного соединения.
- Продуйте воздушную магистраль кратковременным нажатием на курок.
- Откройте подачу воздуха курком 6 и произведите обдувку.
- Давление можно регулировать при помощи регулятора компрессора.

Обслуживание

Очистка корпуса пистолета осуществляется влажной хлопчатобумажной тканью с последующим вытиранием насухо.

ШЛАНГ С БЫСТРОСЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



Шланг предназначен для присоединения различных устройств к компрессору посредством быстросъемного соединения.
Длина 5 м.
Максимальное давление 8 атм.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатировать устройство набора необходимо в соответствии с их назначением и требованиями, указанными в настоящей инструкции по эксплуатации. Следует бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам.

Запрещается превышать максимальное давление, на которое рассчитаны устройства набора.

При работе с пистолетом для накачивания запрещается превышать предельное давление, указанное производителем накачиваемого изделия.

При работе с компрессором необходимо соблюдать правила безопасности, требования ГОСТ 12.1.018; ГОСТ 12.1.019; ГОСТ 12.1.030, а также Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

При проведении любых работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты (органов дыхания, глаз и кожи), соответствующие выполняемой работе.

При проведении окрасочных работ необходимо соблюдать правила по охране труда при окрасочных работах, а также Правила пожарной безопасности.

При проведении окрасочных работ на всех этапах должны предусматриваться меры, предотвращающие условия возникновения пожаров и взрывов, а также мероприятия по защите работников от действия вредных и опасных факторов. Окрасочные работы необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих выполняемой работе и используемым ЛКМ. Все работы по очистке и мойке оборудования также производить с использованием средств индивидуальной защиты.

При проведении окрасочных работ необходимо соблюдать требования и рекомендации производителей ЛКМ.

Помещения и площадки для проведения работ с ЛКМ должны быть оборудованы местной вытяжкой, общей приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожарной техники в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Помещения и площадки для проведения работ с ЛКМ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

При применении жидких ЛКМ, которые могут образовывать пожаро- и взрывоопасные смеси, зону участка в радиусе 5 м от открытых проемов окрасочного оборудования и емкостей с материалами следует считать пожаро- и взрывоопасной.

Запрещается производить какие-либо работы с применением открытого огня в местах производства окрасочных работ.

В помещениях для работы с ЛКМ должны применяться светильники во взрывозащищенном, влагонепроницаемом, пыленепроницаемом и закрытом исполнении. Светильники должны располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от окрашиваемых изделий, тары и оборудования.

Размещение помещений для работ с ЛКМ в подвальных и цокольных этажах, а также на первых этажах многоэтажных зданий запрещается.

Окрасочные камеры, в которых работник находится в процессе окраски, должны оборудоваться нижним отсосом и подачей сверху приточного воздуха с температурой 20–22 °C.

Запрещается хранение ЛКМ в непротивоударных помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Хранение и транспортирование окрасочных составов, способных реагировать между собой с образованием вредных веществ, запрещается.

Пролитые на поверхность пола и оборудования ЛКМ следует убрать с применением опилок или песка. Освобожденную поверхность пропертеть ветошью, смоченной растворителем, соответствующим ЛКМ, после чего поверхность вымыть водой с моющим средством.

ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от -20 до +55 °C;

относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20 °C.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантia производителя. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами. Гарантia не распространяется на расходные материалы (уплотнительные кольца, манжеты и т.п.).

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет. Дата изготовления указана на изделии.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

ИМПОРТЕР

Импортер и продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142703, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карагайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.

Изготовитель: TAIZHOU WUFA AIR TOOLS CO., LTD, Xiaotang Industrial Zone, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang, China 317525.

Сделано в Китае.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011.

